



ULTRAFLOCK

Farbbrillante Premium-Flockfolie mit extra dichter Faser
Color brilliant premium flock film with extremely high density



32.4510 weiß



32.4518 marine
Pant. 289 C



32.4520 goldgelb
Pant. 137 C



32.4522 shellgelb
Pant. 109 C



32.4523 beige
Pant. 712 C



32.4531 rot
Pant. 200 C




32.4532 hellrot
Pant. 185 C



32.4534 orange
Pant. 172 C




32.4544 magenta
Pant. 214 C



32.4549 royalblau
Pant. 281 C




32.4553 hellblau
Pant. 305 C



32.4561 grün
Pant. 3415 C




32.4570 schwarz



32.4576 grau
Pant. cool gray 9 C



32.4580 braun
Pant. 412 C



32.4586 azurblau
Pant. 287 C

Bitte bei jeder Bestellung die Artikel-Nr. angeben!
Pantone-Nummer nicht verbindlich – nur ähnlich!
Please note the Art. No. for each order!
Pantone-No. not binding – only look similar!



Plotter-Folie
Cut-Film



Vektorgrafik erstellen
Create a vector image



Plotten mit einem 60° Messer
Plot with a 60° blade



Mit Transferpresse übertragen
Transfer with an electric press

Sehr gute Deckkraft

Materialaufbau:

Transparenter, wiederhaftender Polyester-Liner, mit Schmelzkleber ausgestattetes Thermoock-Material

Untergründe:

100 % Baumwolle, 100 % Polyester und deren Mischgewebe

Flockhöhe: 0,5 mm

Waschbeständigkeit:

Mit Feinwaschmittel, links gewendet,

Mit Flock-Messer schneidbar

Rollenformat: 50 cm x 30 m

Very fine opacity

Layered construction:

Transparent, adhesive polyester liner, polyurethane flock film, hot melt

Receptive surface:

100 % cotton, 100 % polyester, cotton-polyester mix

Thickness: approx. 0,5 mm

Washable:

with mild detergent, turn left,

Cutable with flock blade

Dimensions: 50 cm x 30 m

Achtung! Bevor Sie in Serie gehen, sind bei allen Materialien Druck- und Waschttests zwingend notwendig.
Attention! Before you start the production, it is necessary to conduct tests regarding print and washability.

Keine hellen Transferfolien auf farbigen Polyester-Textilien verarbeiten (Resublimation / Verfärbung).

Bitte Gronal Ultraock verwenden!

Do not use bright transfer film on colour Polyester garment. Danger of resublimation/bleeding.

Please use Gronal Ultraflock!

Mehr Informationen, Zertifikate und Muster unter www.groener.de downloaden.

For more information, certificates and samples look up www.groener.de